

Distribution de : ESCLANEDES

Maître d'ouvrage : MAIRIE D'ESCLANEDES



Mende, le mardi 14 mars 2023
 Page 1/1

Lieu de prélèvement	Date et préleveur	Terrain			Laboratoire MAIRIE D'ESCLANEDES										
		Chlore libre mg(Cl2)/L	Chlore total mg(Cl2)/L	Temp. de l'eau °C	Bactériologie					Physico-chimie					
					Bact. coli-formes n/(100mL)	Esché- richia coli n/(100mL)	Flore à 22°C n/mL	Flore à 37°C n/mL	Entéro- coques n/(100mL)	Conduc- tivité µS/cm	Nitrites mg/L	Nitrates mg/L	pH unité pH	Dureté °f	Turbi- dité NFU
CHLORATION D'ESCLANEDES SORTIE RESERVOIR	08/03/2023 LDA48	0,21	0,23	6,8	0	0	<1	<1	0	374	<0,01	5,5	7,9	17,4	<0,2
ROCHEROUSSE HABITATION PARTICULIERE	08/03/2023 LDA48	0,22	0,24	7,4	0	0	134	287	0	375			8		<0,2
Limites de qualité en gras <i>Références de qualité en italiques</i>	maximum minimum				<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>1100</i> <i>200</i>	<i>0,1</i>	<i>50</i>	<i>9</i> <i>6,5</i>		<i>1</i>

Afin de faciliter la lisibilité du bulletin sanitaire, le tableau ci-dessus ne reprend qu'une partie représentative des paramètres réalisés lors du contrôle sanitaire. Néanmoins l'interprétation des résultats tient compte de la totalité des paramètres échantillonnés. La quantification exhaustive des paramètres est consultable à la demande en mairie.

Conclusions

Résultats conformes, le jour du contrôle, aux limites de qualité en ce qui concerne les paramètres microbiologiques et physico-chimiques mesurés. Il faut cependant noter la présence excessive de germes revivifiabiles.

Interprétations

La présence de bactéries revivifiabiles est un signe de dégradation de la qualité de l'eau dans le réseau.

Préconisations

Un nettoyage, une désinfection et un rinçage périodiques des ouvrages et du réseau d'adduction d'eau (chambre de captage, collecteur, bache, réservoirs, conduites...) doit être réalisé au minimum une fois par an (article R 1321-56 du code de la santé publique), avec des produits autorisés (article R.1321-50 du même code).