

Distribution de : ESCLANEDES

Maître d'ouvrage : MAIRIE D'ESCLANEDES

Mende, le lundi 27 juin 2022

Page 1/1

Lieu de prélèvement	Date et préleveur	Terrain			Laboratoire								
		Chlore libre mg(Cl ₂)/L	Chlore total mg(Cl ₂)/L	Temp. de l'eau °C	Bactériologie			Physico-chimie					
					Bact. coli-formes n/(100mL)	Esché-richia coli n/(100mL)	Flore à 22°C n/mL	Flore à 37°C n/mL	Entéro-coques n/(100mL)	Conduc-tivité µS/cm	Amo-nium mg/L	pH unité pH	Turbi-dité NFU
ESCLANEDES HABITATION PARTICULIERE	16/06/2022 LDA48	0,21	0,23	20,7	0	0	<1	<1	0	370	<0,05	8	<0,2
Limites de qualité en gras	maximum				0	0			0	1100		9	1
<i>Références de qualité en italiques</i>	minimum									200		6,5	

Afin de faciliter la lisibilité du bulletin sanitaire, le tableau ci-dessus ne reprend qu'une partie représentative des paramètres réalisés lors du contrôle sanitaire. Néanmoins l'interprétation des résultats tient compte de la totalité des paramètres échantillonnés. La quantification exhaustive des paramètres est consultable à la demande en mairie.

Conclusions Résultats conformes, le jour du contrôle, aux limites de qualité en ce qui concerne les paramètres microbiologiques et physico-chimiques mesurés.

Interprétations Rien à signaler

Préconisations Rien à signaler

